

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»)
Адрес: пр-кт И.Я. Яковлева, 3, помещение 541,
Чебоксары, Чувашская Республика – Чувашия, 428020
Тел./факс: +7 (8352) 220-110 (многоканальный), 220-130 (автосекретарь)
E-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

ИНН 2126001172, КПП 213001001
ОГРН 1022101135726, ОКПО 20572135
р/с 40702810575020000213
в Чувашском отделении № 8613
ПАО Сбербанк г. Чебоксары
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609

на № 14.04.2022 № 6638
от _____



00ДО-122028 от 21.12.2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 69

Доводим до Вашего сведения, что на одном из объектов энергетики при однофазном внешнем коротком замыкании произошло излишнее срабатывание шкафа ДТЗ АТ ШЭ2710 542 с отключением АТ 220/500 кВ.

Излишнее срабатывание шкафа ШЭ2710 542 (с версией ПО 542_200 от 11.10.2016), произошло по причине ошибочного задания уставки «Сторона НН». Указанная уставка влияет на компенсацию тока нулевой последовательности и при её выборе должна учитываться необходимость компенсации тока нулевой последовательности для ДТЗ АТ в зависимости от схемы подключения АТ.

Для предотвращения излишней работы ДТЗ АТ в Руководстве по эксплуатации шкафов ШЭ2710 542 (ШЭ2710 542542) с версией ПО 542_200, отгруженных в период с 2013 по 2016 год, расширено описание параметра «Сторона ВН (СН, НН)» (стр.77) и добавлен соответствующий пример выбора уставок (стр.79).

Руководство по эксплуатации «РЭ ШЭ2710 542 для версий ПО 542_200 дата отгрузки 2013-2016» доступно для скачивания по ссылке:
<https://cloud.ekra.ru/index.php/s/RLTXGdNpBwASGjY>
или QR коду
По возникающим вопросам просим обращаться по адресу: support@ekra.ru



С уважением,
Заместитель генерального директора -
технический директор

В. А. Наумов